

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	173	LRA Bad Tölz-Wolfratshausen	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	173	LRA Bad Tölz-Wolfratshausen	
Betreiber	[Name]	Rudolf GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Anlage zur Herstellung von Textilhilfsmitteln		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Altvaterstraße 58-64	82538	Geretsried
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	X
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Herstellung von Textilhilfsmitteln		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	4.1.2 (GE)	4.1.b	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	24.07.2018	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]	X	Neue Abluftreinigungsanlage ALURA	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Die Emissionsbegrenzungen konnten nicht dauerhaft eingehalten werden.	Ob dieser Mangel durch die Errichtung der neuen Abluftreinigungsanlage behoben werden konnte, ist abhängig von dem Ergebnis der Abnahmemessung	Oktober 2018	LRA Tölz	

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL